

ПАСПОРТ
закладу загальної середньої освіти
Сілецька гімназія
імені Івана Климів-Легенди

2024/2025 навчальний рік

I. Паспортні дані

- 1.1 Адреса, телефон закладу освіти : Львівська область, Червоноградський район, с.Сілець, пр.Копані, вул Нова 1
- 1.2. Код ЄДРПОУ: 23947216
- 1.3. Відомча приналежність закладу: Червоноградська міська рада
- 1.4. Керівник закладу освіти: Навроцька Галина Павлівна

II. Загальні положення

- 2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: територія села Сілець, Червоноградського району Львівської області
Кількість будівель: 6
- 2.2. Потужність закладу освіти: 624 учнів
- 2.3. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: педагогічних працівників -КП "Центральна міська лікарня червоноградської міської ради" , учнів - Сілецька амбулаторія загальної практики - сімейної медицини
- 2.4. Укомплектованість кадрами: 48
- 2.5. Кількість учнів, які навчаються в школі: 239
Наявні проблеми: необхідність здійснення капітального ремонту приміщень харчоблоку, їдальні, навчальної майстерні, спортивного поля, встановлення пандусів

III. Земельна ділянка

- 3.1. Місце розташування: с.Сілець, пр.Копані, вул Нова 1
- 3.2. Площа земельної ділянки: 28558м²
- 3.3. Відстань до автомагістралі: 1 км
- 3.4. Огородження території: 28558 м² (потребує ремонту)
- 3.5. Благоустрій території: задовільний
- 3.6. Зонованість ділянки:
навчально-виробнича – квітники , газони,
спортивна –спортивний майданчик, стадіон, спортивні споруди
господарська – господарський блок, гараж, котельня
- 3.7. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний
- 3.8. В навчально-виробничій зоні розташовані: квітники,газони, дерева
- 3.9. В спортивній зоні розташовані: спортивний майданчик, стадіон, спортивні споруди _
- 3.10. В господарській зоні розташовані: господарський блок, гараж, котельня

3.11. Площа озеленення території (%): 79%

Наявні проблеми: окремі секції огорожі потребують ремонту, існує необхідність спорудження зеленого класу, тротуарні доріжки потребують капітального ремонту

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи забудови: Капітальний

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: 3 поверхи

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: власна свердловина,

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: забезпечено системною каналізацією

Наявні проблеми: реконструкції системи опалення,

4.5. Забезпеченість системою опалення: власна котельня

а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): 1976

б) Типи, моделі, потужність котлів: Рівнотерм, 96 Квт

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено

Наявні проблеми: необхідність встановлення автоматичної системи протипожежної сигналізації

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	3780 м ²	1427,3 м ²

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети 22	1427,3 м ²	4,8 м ²	13,5 м ²

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: існує потреба в заміні в навчальних кабінетах учнівських парт

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: I поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	I поверх	148,8	6	25
2.	Спортивна кімната	-	-	-	-
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	I поверх	14,6		
4.	Роздягальня:	I поверх	36,4	1,5	25
	жіноча	I поверх	18,2	1,5	12
	чоловіча	I поверх	18,2	1,5	12

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: наявні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: душові кімнати в роздягальнях потребують ремонту

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: у приміщенні школи

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м²)	Кількість місць
1.	Медіатека	-	-	-
2.	Актовий зал	120,9	1,34	90

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний

Наявні проблеми: необхідно здійснити заміну меблів в приміщенні читального залу

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: у будівлі школи

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	17,0	На I поверсі	2	Кабінети заступників директора	17,0	I поверх
3	Учительська	51,0	На II поверсі	4	Приймальня	17,0	I поверх
5	Центр методичної роботи			6	Приміщення для учнівського самоврядування	16,6	III поверх
7	Навчальні приміщення			8	Приміщення технічного персоналу	65,1	I поверх II поверх III поверх
	математики	53,2	III поверх	9	Наявні інші приміщення (вказати)		
	фізики	16,8	III поверх		Поч.класи	331,2	
	географії і т.д.	52,8	III поверх		Початковий клас	52,2	I поверх
	хр.єтики	34,3	III поверх		Початковий клас	52,2	II поверх
	Хімії	71,9	III поверх		Початковий клас	52,4	II поверх
	Біології	70,8	II поверх		Початковий клас	51,9	II поверх
	Інформатики 1	70,1 та	III поверх		Початковий клас	53,5	II поверх
	Інформатики 2	51,7			№6		
	Історія	68,4	II поверх		Ресурсна кімната	52,4	I поверх
	Інозем. Мови	51,7	II поверх				
	Музики	71,8	II поверх				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями:
обладнано частково

Наявні проблеми: нявне обладнання в компютерних класах - застаріле

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	17,0	На I поверсі	Наявне

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільне

Наявні проблеми: -

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	I поверх, II поверх III поверх	3		592,7
2.	Вестибюль	I поверх	1		175,9
3.	Гардероб	I поверх	2		
4.	Санвузли з умивальниками	I поверх, II поверх III поверх	7		41,4

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень:

задовільне

Наявні проблеми: модернізація системи опалення в коридорах II, III поверху

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

- 5.1. Місце розташування їдальні: 1 поверх
- 5.2. Загальна площа їдальні: 215,5 м² в т.ч. площа обіднього залу 105,2 м²
Площа виробничих приміщень: 110,3
- 5.3. Обідній зал розрахований на 56 місць.
- 5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 1,87 м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).
- 5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 14 (із розрахунку на 1/3 частину учнів).
- 5.6. Наявність виробничих приміщень: наявні
- 5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні
- 5.8. Наявність овочесховища: наявні
Площа овочесховища: 11,1 м²
- 5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: бракує технологічного обладнання
- 5.10. Умови та режим миття посуду: задовільні, режим постійний
- 5.11. Режим роботи харчоблоку: 8:00- 15:30 год.
- 5.12. Організація харчування здійснюється: згідно норм
- 5.13. Режим харчування: кожної перерви
- 5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: заступника директора з навчально- виховної роботи Ситар О.В.
- 5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

- 6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: ліва сторона кабінету
- 6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: >3
- 6.3. Джерела штучного електричного освітлення: лампи
- 6.4. Питома електропотужність (Вт/ м²): 16
- 6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: наявні
- 7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: наявна

7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти:** наявний

7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: періодично

7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: задовільні

VIII. Споживання ресурсів

8.1. Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал): --

8.2. Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³): *наявні*

8.3. Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год): *наявні*

8.4. Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³):

8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** -----

Наявні проблеми: -----

[illegible]

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету): закуплено навчально-методичне обладнання для біологічного та географічного кабінетів, 5 телевізорів, 2 ноутбука, акустичну систему, меблі для учительської, впорядковано світлицю, проведено частковий ремонт твердого покриття шкільного подвіря, встановлено внутрішнє відеоспостереження, здійснено ремонт санітарних кімнат, медичного кабінету, навчальних кабінетів, споруди насосної станції.